




Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-07	N. Orden:	INT275	Fecha:	09/05/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394G02067	Ubicación:	TUXTEPEC	Horómetro:	8,576.6 HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,250 HRS”


***DRENADO Y SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-07	N. Orden:	INT275	Fecha:	09/05/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394G02067	Ubicación:	TUXTEPEC	Horómetro:	8,576.6 HRS


*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-07	N. Orden:	INT275	Fecha:	09/05/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394G02067	Ubicación:	TUXTEPEC	Horómetro:	8,576.6 HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-07	N. Orden:	INT275	Fecha:	09/05/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394G02067	Ubicación:	TUXTEPEC	Horómetro:	8,576.6 HRS


*LAVADO A PRESIÓN DEL EQUIPO





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-07	N. Orden:	INT275	Fecha:	09/05/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394G02067	Ubicación:	TUXTEPEC	Horómetro:	8,576.6 HRS

*LUBRICACIÓN DE CADENAS





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-07	N. Orden:	INT275	Fecha:	09/05/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394G02067	Ubicación:	TUXTEPEC	Horómetro:	8,576.6 HRS

*ENGRASADO EN GENERAL (GRASERAS)





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-07	N. Orden:	INT275	Fecha:	09/05/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394G02067	Ubicación:	TUXTEPEC	Horómetro:	8,576.6 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- FAROS DE CUARTOS TRASEROS, STOP ROTO Y NO ENCIENDE.
- PERDIDA DE POTENCIA INTERMITENTE.