





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-07	N. Orden:	INT297	Fecha:	09/05/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394G02067	Ubicación:	TUXTEPEC	Horómetro:	8,576.6 HRS

FALLA REPORTADA: "SE APAGA CONSTANTEMENTE"

***REVISIÓN E INSPECCIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO, SE ENCONTRO CORTO CIRCUITO EN TIERA DE MOTOR EN LÍNEAS DE ARNES DE ACTIVACIÓN DE TURBO**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-07	N. Orden:	INT297	Fecha:	09/05/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394G02067	Ubicación:	TUXTEPEC	Horómetro:	8,576.6 HRS

*AISLAMIENTO CON TUBO TERMORRETRACTIL





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-07	N. Orden:	INT297	Fecha:	09/05/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394G02067	Ubicación:	TUXTEPEC	Horómetro:	8,576.6 HRS

***TESTIGO DE CALENTAMIENTO DE MOTOR ACTIVO, SE ENCONTRO FUGA DE NTICONGELANTE, CORRECCIÓN CON ABRASADERA.**

