



Empresa:	POLIPLAS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0085	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	11/05/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D	Serie:	H2X39E02709	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	25,031.7 H

FALLA REPORTADA: “NO ARRANCA”

- REVISIÓN DE PRESIÓN DE COMBUSTIBLE, SISTEMA DE MECANISMO Y ELÉCTRICO.
- SE ENCONTRO VÁLVULA DE CONTROL DE PRESIÓN DE COMBUSTIBLE CON FISURA.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA CONTROLADORA DE PRESIÓN DE COMBUSTIBLE.
- ✓ EL EQUIPO ARRANCA CON NORMALIDAD.

