



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0129	N. Orden:	KAUF3538	Fecha:	16/05/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91733	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	11,460.8 H

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 750 HRS”

***DRENADO Y SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0129	N. Orden:	KAUF3538	Fecha:	16/05/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91733	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	11,460.8 H

*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0129	N. Orden:	KAUF3538	Fecha:	16/05/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91733	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	11,460.8 H

*REVISIÓN DE FLUIDOS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0129	N. Orden:	KAUF3538	Fecha:	16/05/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91733	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	11,460.8 H

*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0129	N. Orden:	KAUF3538	Fecha:	16/05/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91733	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	11,460.8 H

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0129	N. Orden:	KAUF3538	Fecha:	16/05/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91733	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	11,460.8 H


*LUBRICACIÓN DE CADENAS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0129	N. Orden:	KAUF3538	Fecha:	16/05/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91733	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	11,460.8 H

*ENGRASADO EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0129	N. Orden:	KAUF3538	Fecha:	16/05/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91733	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	11,460.8 H

HORÓMETRO





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0129	N. Orden:	KAUF3538	Fecha:	16/05/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91733	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	11,460.8 H

OTRAS OBSERVACIONES:

- BOCINA DE CLAXÓN BAJA.
- LE FALTA EL SEGURO PARA SOLTAR EL GATO DE LA TAPA.