



MONT-28

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	MONT-28	N. Orden:	INTSN	Fecha:	15/05/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-02	Serie:	H2X393E00394	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS

FALLA REPORTADA: "FAROS CON BAJA LUMINOSIDAD"

*SE INSPECCIONARON LAS ALIMENTACIONES DE TIERRA Y CORRIENTE A LOS FAROS, ESTANDO EN FUNCIONES CORRECTAS, LOS FAROS ESTÁN AVERIADOS.

*SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FAROS DE LUZ ALTA.

