



Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0022	N. Orden:	KAUF3530	Fecha:	17/05/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D-01	Serie:	H2X394W01902	Ubicación:	VERACRUZ	Horómetro:	15,547.7 H



*DESMONTAJE DE RADIADOR PARA SU SERVICIO PREVENTIVO





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0022	N. Orden:	KAUF3530	Fecha:	17/05/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D-01	Serie:	H2X394W01902	Ubicación:	VERACRUZ	Horómetro:	15,547.7 H

*LIMPIEZA DE RADIADOR





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0022	N. Orden:	KAUF3530	Fecha:	17/05/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D-01	Serie:	H2X394W01902	Ubicación:	VERACRUZ	Horómetro:	15,547.7 H

*REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE (10 LTS)





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0022	N. Orden:	KAUF3530	Fecha:	17/05/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D-01	Serie:	H2X394W01902	Ubicación:	VERACRUZ	Horómetro:	15,547.7 H

*REEMPLAZO DE BOMBA DE AGUA





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0022	N. Orden:	KAUF3530	Fecha:	17/05/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D-01	Serie:	H2X394W01902	Ubicación:	VERACRUZ	Horómetro:	15,547.7 H

OTRAS OBSERVACIONES:

- EL EQUIPO REQUIERE REEMPLAZO DE CARRETE DE MANGUERAS GEMELAS COMPLETO, POR AVERÍA.