



Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-34	N. Orden:	INT308	Fecha:	16/05/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD50-M4G3	Serie:	010503F3096	Ubicación:	STA. CATARINA	Horómetro:	258.4 HRS

***SE REALIZO REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO**

***CORRECCIÓN DE FUGA DE ACEITE HIDRÁULICO POR MANGUERAS DESAJUSTADAS**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-34	N. Orden:	INT308	Fecha:	16/05/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD50-M4G3	Serie:	010503F3096	Ubicación:	STA. CATARINA	Horómetro:	258.4 HRS

***SE RECOLECTAN PAR DE HORQUILLAS DEL EQUIPO PARA SU TRASLADO A BASE**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-34	N. Orden:	INT308	Fecha:	16/05/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD50-M4G3	Serie:	010503F3096	Ubicación:	STA. CATARINA	Horómetro:	258.4 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- QUEDA EL EQUIPO OPERATIVO CON HORQUILLAS DE PROPIEDAD DE CEMEX.