




Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-34	N. Orden:	INT319	Fecha:	23/05/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD50-M4G3	Serie:	010503F3096	Ubicación:	STA. CATARINA	Horómetro:	313.7 HRS

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS"

***DRENADO Y SUMINISTO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-34	N. Orden:	INT319	Fecha:	23/05/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD50-M4G3	Serie:	010503F3096	Ubicación:	STA. CATARINA	Horómetro:	313.7 HRS


*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-34	N. Orden:	INT319	Fecha:	23/05/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD50-M4G3	Serie:	010503F3096	Ubicación:	STA. CATARINA	Horómetro:	313.7 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE Y LIMPIEZA





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-34	N. Orden:	INT319	Fecha:	23/05/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD50-M4G3	Serie:	010503F3096	Ubicación:	STA. CATARINA	Horómetro:	313.7 HRS

***LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-34	N. Orden:	INT319	Fecha:	23/05/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD50-M4G3	Serie:	010503F3096	Ubicación:	STA. CATARINA	Horómetro:	313.7 HRS

*LUBRICACIÓN DE CADENAS





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-34	N. Orden:	INT319	Fecha:	23/05/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD50-M4G3	Serie:	010503F3096	Ubicación:	STA. CATARINA	Horómetro:	313.7 HRS

***ENGRASADO EN GENERAL**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-34	N. Orden:	INT319	Fecha:	23/05/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD50-M4G3	Serie:	010503F3096	Ubicación:	STA. CATARINA	Horómetro:	313.7 HRS

***HORÓMETRO**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-34	N. Orden:	INT319	Fecha:	23/05/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD50-M4G3	Serie:	010503F3096	Ubicación:	STA. CATARINA	Horómetro:	313.7 HRS

OBSERVACIONES:

✓ QUEDAN TODOS LOS NIVELES DE FLUIDOS VERIFICADOS.