



Empresa:	CEMEX	Solicitante:	CARLOS SANDIN	Código QR:	VHSA-0121	N. Orden:	KAUF3567	Fecha:	23/05/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13205V	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	3,674 HRS

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS"

***DRENADO Y SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	CARLOS SANDIN	Código QR:	VHSA-0121	N. Orden:	KAUF3567	Fecha:	23/05/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13205V	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	3,674 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	CARLOS SANDIN	Código QR:	VHSA-0121	N. Orden:	KAUF3567	Fecha:	23/05/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13205V	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	3,674 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	CARLOS SANDIN	Código QR:	VHSA-0121	N. Orden:	KAUF3567	Fecha:	23/05/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13205V	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	3,674 HRS

*REVISIÓN DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	CARLOS SANDIN	Código QR:	VHSA-0121	N. Orden:	KAUF3567	Fecha:	23/05/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13205V	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	3,674 HRS



***ENGRASADO EN GENERAL**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	CARLOS SANDIN	Código QR:	VHSA-0121	N. Orden:	KAUF3567	Fecha:	23/05/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13205V	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	3,674 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	CARLOS SANDIN	Código QR:	VHSA-0121	N. Orden:	KAUF3567	Fecha:	23/05/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13205V	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	3,674 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- EL EQUIPO REQUIERE CAMBIO DE LUCES DELANTERAS Y LUCES TRASERAS.

