



Empresa:	LOPEZ LENA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0283	N. Orden:	KAUF3552	Fecha:	22/05/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30	Serie:	250303F1422	Ubicación:	JUCHITAN	Horómetro:	429.9 HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS”

***REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	LOPEZ LENA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0283	N. Orden:	KAUF3552	Fecha:	22/05/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30	Serie:	250303F1422	Ubicación:	JUCHITAN	Horómetro:	429.9 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	LOPEZ LENA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0283	N. Orden:	KAUF3552	Fecha:	22/05/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30	Serie:	250303F1422	Ubicación:	JUCHITAN	Horómetro:	429.9 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	LOPEZ LENA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0283	N. Orden:	KAUF3552	Fecha:	22/05/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30	Serie:	250303F1422	Ubicación:	JUCHITAN	Horómetro:	429.9 HRS

*LUBRICACIÓN DE CADENAS




Samsara Dual Camera
Tomada con mi Galaxy A04e



Empresa:	LOPEZ LENA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0283	N. Orden:	KAUF3552	Fecha:	22/05/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30	Serie:	250303F1422	Ubicación:	JUCHITAN	Horómetro:	429.9 HRS

*ENGRASADO EN GENERAL





Empresa:	LOPEZ LENA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0283	N. Orden:	KAUF3552	Fecha:	22/05/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30	Serie:	250303F1422	Ubicación:	JUCHITAN	Horómetro:	429.9 HRS

*HORÓMETRO



Samsung Dual Camera

Tomada con mi Galaxy A04e



Empresa:	LOPEZ LENA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0283	N. Orden:	KAUF3552	Fecha:	22/05/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30	Serie:	250303F1422	Ubicación:	JUCHITAN	Horómetro:	429.9 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- QUEDA PENDIENTE EL FILTRO DE AIRE.