



Empresa:	CEMEX	Solicitante:	CARLOS SANDIN	Código QR:	VHSA-0124	N. Orden:	KAUF3568	Fecha:	23/05/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:		Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	1,472.4 HRS

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS"

*DRENADO Y SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	CARLOS SANDIN	Código QR:	VHSA-0124	N. Orden:	KAUF3568	Fecha:	23/05/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:		Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	1,472.4 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	CARLOS SANDIN	Código QR:	VHSA-0124	N. Orden:	KAUF3568	Fecha:	23/05/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:		Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	1,472.4 HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	CARLOS SANDIN	Código QR:	VHSA-0124	N. Orden:	KAUF3568	Fecha:	23/05/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:		Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	1,472.4 HRS

*REVISIÓN DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	CARLOS SANDIN	Código QR:	VHSA-0124	N. Orden:	KAUF3568	Fecha:	23/05/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:		Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	1,472.4 HRS


*REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	CARLOS SANDIN	Código QR:	VHSA-0124	N. Orden:	KAUF3568	Fecha:	23/05/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:		Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	1,472.4 HRS

LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	CARLOS SANDIN	Código QR:	VHSA-0124	N. Orden:	KAUF3568	Fecha:	23/05/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:		Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	1,472.4 HRS


*LUBRICACIÓN DE CADENAS





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	CARLOS SANDIN	Código QR:	VHSA-0124	N. Orden:	KAUF3568	Fecha:	23/05/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:		Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	1,472.4 HRS

***ENGRASADO EN GENERAL**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	CARLOS SANDIN	Código QR:	VHSA-0124	N. Orden:	KAUF3568	Fecha:	23/05/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:		Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	1,472.4 HRS

*HORÓMETRO





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	CARLOS SANDIN	Código QR:	VHSA-0124	N. Orden:	KAUF3568	Fecha:	23/05/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:		Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	1,472.4 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

SE LE CAMBIA BAND DE ALTERNADOR .

EL EQUIPO NECESITA CHECAR SISTEMA DE LUCES.

EL EQUIPO TIENE FUGA EN CILINDRO DESPLAZADOR.

EL EQUIPO REQUIERE CAMBIO DE MANGUERA GEMELAS DE DESPLAZADOR.