



Empresa:	SERVICIOS DE EXCELENCIA ALTERNATIVA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0284	N. Orden:	KAUF3560	Fecha:	24/05/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG25T-16	Serie:	A411348	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	18428.2 HRS

“PRENSADO DE LLANTAS SOLIDAS”

***ESTADO DE LLANTAS A REEMPLAZAR TRASERAS**





Empresa:	SERVICIOS DE EXCELENCIA ALTERNATIVA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0284	N. Orden:	KAUF3560	Fecha:	24/05/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG25T-16	Serie:	A411348	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	18428.2 HRS

“PRENSADO DE LLANTAS SOLIDAS”

***ESTADO DE LLANTAS A REEMPLAZAR DELANTERAS**





Empresa:	SERVICIOS DE EXCELENCIA ALTERNATIVA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0284	N. Orden:	KAUF3560	Fecha:	24/05/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG25T-16	Serie:	A411348	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	18428.2 HRS

“PRENSADO DE LLANTAS SOLIDAS”

***DESMONTE DE LLANTAS LADO DERECHO**





Empresa:	SERVICIOS DE EXCELENCIA ALTERNATIVA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0284	N. Orden:	KAUF3560	Fecha:	24/05/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG25T-16	Serie:	A411348	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	18428.2 HRS

“PRENSADO DE LLANTAS SOLIDAS”

***DESMONTE DE LLANTAS LADO IZQUIERDO**





Empresa:	SERVICIOS DE EXCELENCIA ALTERNATIVA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0284	N. Orden:	KAUF3560	Fecha:	24/05/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG25T-16	Serie:	A411348	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	18428.2 HRS

"PRENSADO DE LLANTAS SOLIDAS"

***PRENSADO DE LLANTAS DELANTERAS Y TRASERAS SOLIDAS**





Empresa:	SERVICIOS DE EXCELENCIA ALTERNATIVA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0284	N. Orden:	KAUF3560	Fecha:	24/05/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG25T-16	Serie:	A411348	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	18428.2 HRS

“PRENSADO DE LLANTAS SOLIDAS”

***REEMPLAZO DE 4 BIRLOS CON 4 TUERCAS**





Empresa:	SERVICIOS DE EXCELENCIA ALTERNATIVA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0284	N. Orden:	KAUF3560	Fecha:	24/05/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG25T-16	Serie:	A411348	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	18428.2 HRS

“PRENSADO DE LLANTAS SOLIDAS”

***MONTAJE DE LLANTAS LADO DERECHO**






Empresa:	SERVICIOS DE EXCELENCIA ALTERNATIVA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0284	N. Orden:	KAUF3560	Fecha:	24/05/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG25T-16	Serie:	A411348	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	18428.2 HRS

“PRENSADO DE LLANTAS SOLIDAS”

***MONTAJE DE LLANTAS LADO IZQUIERDO**






Empresa:	SERVICIOS DE EXCELENCIA ALTERNATIVA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0284	N. Orden:	KAUF3560	Fecha:	24/05/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG25T-16	Serie:	A411348	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	18428.2 HRS

"PRENSADO DE LLANTAS SOLIDAS"

***HOROMETRO Y PLACA DE DATOS DEL EQUIPO**





Empresa:	SERVICIOS DE EXCELENCIA ALTERNATIVA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0284	N. Orden:	KAUF3560	Fecha:	24/05/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG25T-16	Serie:	A411348	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	18428.2 HRS

OBSERVACIONES:

- REQUIERE REVISAR PALANCA DE DESPLAZADOR LATERAL, NO DESACTIVA EL BLOQUEO.
- REQUIERE MANTENIMIENTO EN GENERAL Y LAVADO DEL CUERPO DE ACELERACIÓN.
- REVISAR POTENCIOMETRO, A VECES NO ACELERA.