



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0129	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	24/05/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	91733	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	

FALLA REPORTADA: "CLAXÓN NO ACCIONA"

***CABLE DE TIERRA DEL CLAXÓN CORTADO**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0129	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	24/05/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	91733	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	

*INSTALACIÓN DE TERMINAL DE ENCHUFE





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0129	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	24/05/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	91733	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	

***CLAXÓN FUNCIONA CORRECTAMENTE**

