



Empresa:	CEMEX	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0285	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	25/05/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	Serie:	AC1A10890W	Ubicación:	XALAPA VER.	Horómetro:	571.2 HRS

FALLA REPORTADA: “FUGA DE ACEITE HIDRÁULICO”

***SE ENCUENTRA FUGA POR MANGUERA DE ALTA PRESIÓN**

***SE DEMONTA MANGUERA PARA SU REEMPLAZO**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0285	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	25/05/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:		Serie:	AC1A10890W	Ubicación:	XALAPA VER.	Horómetro:	571.2 HRS

***REEMPLAZO DE MANGUERAS DE ALTA PRESIÓN DE DESPLAZADOR**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0285	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	25/05/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:		Serie:	AC1A10890W	Ubicación:	XALAPA VER.	Horómetro:	571.2 HRS

***REVISIÓN DE ACEITE HIDRÁULICO PARA SU CORRECTO NIVEL**

***SUMINISTRO DE ACEITE HIDRÁULICO**

