




Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	MONT-33	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	29/05/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30	Serie:	250303F2563	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	518.7 HRS

FALLA REPORTADA: “CALENTAMIENTO Y GUARDA CARGA DAÑADA”

***SUMINISTRO DE ACEITE HIDRÁULICO**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	MONT-33	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	29/05/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30	Serie:	250303F2563	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	518.7 HRS


*REVISIÓN DE FLUIDOS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	MONT-33	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	29/05/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30	Serie:	250303F2563	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	518.7 HRS



***REVISIÓN DE GUARDA CARGA, LAS BASES ESTÁN QUEBRADAS**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	MONT-33	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	29/05/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30	Serie:	250303F2563	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	518.7 HRS

***REVISIÓN DE GUARDA CARGA, LAS BASES ESTÁN QUEBRADAS**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	MONT-33	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	29/05/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30	Serie:	250303F2563	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	518.7 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE SERVICIO DE LAVADO PARA RADIADOR A PRESIÓN POR CALENTAMIENTO.