



Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0106	N. Orden:	KAUF3578	Fecha:	27/05/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07640	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	9,786.7HRS

FALLA REPORTADA: "FUGA DE ANTICONGELANTE"

***SE REALIZA INSPECCIÓN MANUELA Y VISUAL DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, SE ENCUENTRA FUGA DE ANTICONGELANTE Y FUGA DE ACEITE DE TRANSMISIÓN**





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



VHSA-0106

Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0106	N. Orden:	KAUF3578	Fecha:	27/05/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07640	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	9,786.7HRS

***SE ENCUENTRA MANGUERA DE ANTICONGELANTE INFLADA Y CON FISURA**

***MANGUERA DE ACEITE DE TRANSMISIÓN TAMBIÉN PRESENTA FUGA**





Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0106	N. Orden:	KAUF3578	Fecha:	27/05/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07640	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	9,786.7HRS

*INSTALACIÓN DE MANGUERA DE ANTICONGELANTE CON ABRAZADERAS





Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0106	N. Orden:	KAUF3578	Fecha:	27/05/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07640	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	9,786.7HRS

*INSTALACIÓN DE MANGUERA DE ACEITE DE TRANSMISIÓN CON ABRAZADERAS





Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0106	N. Orden:	KAUF3578	Fecha:	27/05/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07640	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	9,786.7HRS

*SUMINISTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0106	N. Orden:	KAUF3578	Fecha:	27/05/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07640	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	9,786.7HRS

*SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE PARA SU NIVEL

