



Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-06	N. Orden:	INTSN	Fecha:	01/06/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D-02	Serie:	H2X394G02030	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	8,581.1HRS

*EVIDENCIA DEL SERVICIO



KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO
Distribuidora y Servicios Kaufmann S.A de C.V.
Calle la Jagua, S/N. Jose Maria Pino Suarez, Centro, Tabasco.
Cel: 993 393 8828
Mail: administracion@Kaufmann.mx

Mont-06

DATOS GENERALES

N° de Orden: CEMEX Ultra
Empresa: G.C.
Solicitante: G.C.

DATOS DEL EQUIPO

Marca: Linde H40
Modelo: H40
Serie: 09030

N° de cotización: 25/05/2024
Fecha: 01/06/2024
Código QR: Correctivo
Tipo de servicio: Correctivo

No. Economico / Ubicación: Man: 06 Villahermosa
Capacidad: 06581.7
Horómetro / Km: 06581.7

FALLA REPORTADA

1

ACTIVIDADES A REALIZAR

Pos	Cantidad	Unidad	Descripción
1	1	P.	Se ajusta palanca de freno
2			
3			
4			
5			
6			
7			

REFACCIONES A UTILIZAR

Pos	Cantidad	Unidad	Descripción
1			
2			
3			
4			
5			
6			

OBSERVACIONES

Se requiere cambiar sellos de cilindro de dirección
se requiere, cambiar sellos de cilindro central de
levantador.
Corregir fallas de mangueras Gomeras encarpado
frente fuga.
Requiere remplazo de válvula "EGR"

Alondra Meléndez
NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

FECHA DEL SERVICIO REALIZADO

01 DIA 06 MES 2024 AÑO

TECNICO: Jorge Mateo AUXILIAR:

NOMBRE: Jorge Mateo

FIRMA: