



Empresa:	COSESI	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0288	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	31/05/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP40K2	Serie:	AT9C10233	Ubicación:	CD. DEL CARMEN	Horómetro:	4,034.2 HRS

"RECOLECCIÓN DE MONTACARGAS"


*PLACA DE DATOS





Empresa:	COSESI	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0288	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	31/05/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP40K2	Serie:	AT9C10233	Ubicación:	CD. DEL CARMEN	Horómetro:	4,034.2 HRS


*LLAVE DEL MONTACARGAS





Empresa:	COSESI	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0288	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	31/05/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP40K2	Serie:	AT9C10233	Ubicación:	CD. DEL CARMEN	Horómetro:	4,034.2 HRS

*PEDALES DEL MONTACARGAS





Empresa:	COSESI	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0288	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	31/05/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP40K2	Serie:	AT9C10233	Ubicación:	CD. DEL CARMEN	Horómetro:	4,034.2 HRS

*ESPEJOS LATERALES





Empresa:	COSESI	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0288	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	31/05/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP40K2	Serie:	AT9C10233	Ubicación:	CD. DEL CARMEN	Horómetro:	4,034.2 HRS

*TABLERO





Empresa:	COSESI	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0288	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	31/05/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP40K2	Serie:	AT9C10233	Ubicación:	CD. DEL CARMEN	Horómetro:	4,034.2 HRS

***CADENAS Y MANGUERAS DE MÁSTIL**





Empresa:	COSESI	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0288	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	31/05/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP40K2	Serie:	AT9C10233	Ubicación:	CD. DEL CARMEN	Horómetro:	4,034.2 HRS


*INTERIOR DEL MONTACARGAS





Empresa:	COSESI	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0288	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	31/05/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP40K2	Serie:	AT9C10233	Ubicación:	CD. DEL CARMEN	Horómetro:	4,034.2 HRS


*INTERIOR DEL MONTACARGAS





Empresa:	COSESI	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0288	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	31/05/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP40K2	Serie:	AT9C10233	Ubicación:	CD. DEL CARMEN	Horómetro:	4,034.2 HRS

*REVISIÓN DE FLUIDOS





Empresa:	COSESI	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0288	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	31/05/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP40K2	Serie:	AT9C10233	Ubicación:	CD. DEL CARMEN	Horómetro:	4,034.2 HRS


*CILINDROS DE INCLINACIÓN





Empresa:	COSESI	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0288	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	31/05/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP40K2	Serie:	AT9C10233	Ubicación:	CD. DEL CARMEN	Horómetro:	4,034.2 HRS

***CADENAS Y MANGUERAS VIAJERAS DE DESPLAZADOR**





Empresa:	COSESI	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0288	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	31/05/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP40K2	Serie:	AT9C10233	Ubicación:	CD. DEL CARMEN	Horómetro:	4,034.2 HRS

*ASIENTO DEL MONTACARGAS





Empresa:	COSESI	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0288	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	31/05/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP40K2	Serie:	AT9C10233	Ubicación:	CD. DEL CARMEN	Horómetro:	4,034.2 HRS

***LLANTAS DEL MONTACARGAS**





Empresa:	COSESI	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0288	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	31/05/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP40K2	Serie:	AT9C10233	Ubicación:	CD. DEL CARMEN	Horómetro:	4,034.2 HRS

*PERFILES DEL MONTACARGAS





Empresa:	COSESI	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0288	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	31/05/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP40K2	Serie:	AT9C10233	Ubicación:	CD. DEL CARMEN	Horómetro:	4,034.2 HRS

*HORQUILLAS, PORTA HORQUILLAS





Empresa:	COSESI	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0288	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	31/05/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP40K2	Serie:	AT9C10233	Ubicación:	CD. DEL CARMEN	Horómetro:	4,034.2 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- SE RECOLECTA EQUIPO CATERPILLAR DE LA EMPRESA COSESI, EQUIPO OPERATIVO.
- 4 LLANTAS FUNCIONALES.
- LLANTA DELANTERA Y TRASERA DERECHA FALTA BIRLO CORRESPONDIENTE.
- DETALLE DE PINTURA EN GENERAL.
- LLAVE DEL MONTACARGAS APARENTEMENTE PRESENTA DOBLES.
- SIN EXTINTOR.
- COMBUSTIBLE EN RESERVA.
- RECOLECCIÓN POR MANTENIMIENTO.