



Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0290	N. Orden:	KAUF3606	Fecha:	04/06/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	G25P-5	Serie:	FGA0B-1330-03839	Ubicación:	ALMACEN LERMA	Horómetro:	7,881 HRS

***DRENADO DE COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA DE TANQUE**





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0290	N. Orden:	KAUF3606	Fecha:	04/06/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	G25P-5	Serie:	FGA0B-1330-03839	Ubicación:	ALMACEN LERMA	Horómetro:	7,881 HRS

***DRENADO DE COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA DE TANQUE**





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0290	N. Orden:	KAUF3606	Fecha:	04/06/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	G25P-5	Serie:	FGA0B-1330-03839	Ubicación:	ALMACEN LERMA	Horómetro:	7,881 HRS


***LIMPIEZA DE TANQUE DE GASOLINA**





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0290	N. Orden:	KAUF3606	Fecha:	04/06/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	G25P-5	Serie:	FGA0B-1330-03839	Ubicación:	ALMACEN LERMA	Horómetro:	7,881 HRS


***LIMPIEZA DE BOMBA DE COMBUSTIBLE**





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0290	N. Orden:	KAUF3606	Fecha:	04/06/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	G25P-5	Serie:	FGA0B-1330-03839	Ubicación:	ALMACEN LERMA	Horómetro:	7,881 HRS

*REEMPLAZO DE JUNTA DE TAPA DE PUNTERÍAS





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0290	N. Orden:	KAUF3606	Fecha:	04/06/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	G25P-5	Serie:	FGA0B-1330-03839	Ubicación:	ALMACEN LERMA	Horómetro:	7,881 HRS

***CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCONTRO EL CILINDRO DE MÁSTIL**





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0290	N. Orden:	KAUF3606	Fecha:	04/06/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	G25P-5	Serie:	FGA0B-1330-03839	Ubicación:	ALMACEN LERMA	Horómetro:	7,881 HRS

*DESMONTAJE DE CILINDRO DE MÁSTIL PARA REEMPLAZO DE SELLOS





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0290	N. Orden:	KAUF3606	Fecha:	04/06/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	G25P-5	Serie:	FGA0B-1330-03839	Ubicación:	ALMACEN LERMA	Horómetro:	7,881 HRS

*REEMPLAZO DE SELLOS DE CILINDRO





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0290	N. Orden:	KAUF3606	Fecha:	04/06/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	G25P-5	Serie:	FGA0B-1330-03839	Ubicación:	ALMACEN LERMA	Horómetro:	7,881 HRS

*REEMPLAZO DE SELLOS DE CILINDRO





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0290	N. Orden:	KAUF3606	Fecha:	04/06/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	G25P-5	Serie:	FGA0B-1330-03839	Ubicación:	ALMACEN LERMA	Horómetro:	7,881 HRS

***TAPIZADO DE ASIENTO, SE TRASLADA A VILLAHERMOSA PARA TAPIZAR**

