



|                 |        |                     |                   |                   |           |                   |          |                   |             |
|-----------------|--------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|-------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | SAMANTHA RIQUELME | <b>Código QR:</b> | VHSA-0133 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3564 | <b>Fecha:</b>     | 04/06/2024  |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 32-8FG25          | <b>Serie:</b>     | 91708     | <b>Ubicación:</b> | PARAÍSO  | <b>Horómetro:</b> | 9,448.3 HRS |

**\*SE ENCUENTRA LLANTA TRASERA SIN BIRLO, NI TUERCA**





|                 |        |                     |                   |                   |           |                   |          |                   |             |
|-----------------|--------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|-------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | SAMANTHA RIQUELME | <b>Código QR:</b> | VHSA-0133 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3564 | <b>Fecha:</b>     | 04/06/2024  |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 32-8FG25          | <b>Serie:</b>     | 91708     | <b>Ubicación:</b> | PARAÍSO  | <b>Horómetro:</b> | 9,448.3 HRS |

## \*INSTALACIÓN DE BIRLO CON TUERCA PARA RIN DE MAZA TRASERA





|                 |        |                     |                   |                   |           |                   |          |                   |             |
|-----------------|--------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|-------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | SAMANTHA RIQUELME | <b>Código QR:</b> | VHSA-0133 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3564 | <b>Fecha:</b>     | 04/06/2024  |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 32-8FG25          | <b>Serie:</b>     | 91708     | <b>Ubicación:</b> | PARAÍSO  | <b>Horómetro:</b> | 9,448.3 HRS |

**\*BIRLOS Y TUERCAS COMPLETOS DE LAS OTRAS LLANTAS DEL MONTACARGAS**





|                 |        |                     |                   |                   |           |                   |          |                   |             |
|-----------------|--------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|-------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | SAMANTHA RIQUELME | <b>Código QR:</b> | VHSA-0133 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3564 | <b>Fecha:</b>     | 04/06/2024  |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 32-8FG25          | <b>Serie:</b>     | 91708     | <b>Ubicación:</b> | PARAÍSO  | <b>Horómetro:</b> | 9,448.3 HRS |

## \*REVISIÓN DE FLUIDOS





|          |        |              |                   |            |           |            |          |            |             |
|----------|--------|--------------|-------------------|------------|-----------|------------|----------|------------|-------------|
| Empresa: | CORONA | Solicitante: | SAMANTHA RIQUELME | Código QR: | VHSA-0133 | N. Orden:  | KAUF3564 | Fecha:     | 04/06/2024  |
| Equipo:  | TOYOTA | Modelo:      | 32-8FG25          | Serie:     | 91708     | Ubicación: | PARAÍSO  | Horómetro: | 9,448.3 HRS |

## \*HORÓMETRO

