



Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0291	N. Orden:	KAUF3606	Fecha:	03/05/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	G25P-5	Serie:	FGA0B-1330-03839	Ubicación:	ALMACEN LERMA	Horómetro:	3,840.4

***DRENADO DE TANQUE DE GASOLINA PARA SU LIMPIEZA**





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0291	N. Orden:	KAUF3606	Fecha:	03/05/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	G25P-5	Serie:	FGA0B-1330-03839	Ubicación:	ALMACEN LERMA	Horómetro:	3,840.4

*LIMPIEZA DE TANQUE DE GASOLINA





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0291	N. Orden:	KAUF3606	Fecha:	03/05/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	G25P-5	Serie:	FGA0B-1330-03839	Ubicación:	ALMACEN LERMA	Horómetro:	3,840.4

***CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCONTRABA EL COMBUSTIBLE**





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0291	N. Orden:	KAUF3606	Fecha:	03/05/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	G25P-5	Serie:	FGA0B-1330-03839	Ubicación:	ALMACEN LERMA	Horómetro:	3,840.4

***REEMPLAZO DE TERMINALES DE BATERÍA**

