



Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	MONT-33	N. Orden:	INT347	Fecha:	04/06/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G	Serie:	250303F2563	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	544 HRS


*DESMONTAJE DE GUARDA CARGA PARA SU REPARACIÓN





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	MONT-33	N. Orden:	INT347	Fecha:	04/06/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G	Serie:	250303F2563	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	544 HRS

*REPARACIÓN DE GUARDA CARGA





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	MONT-33	N. Orden:	INT347	Fecha:	04/06/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G	Serie:	250303F2563	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	544 HRS

*REPARACIÓN DE GUARDA CARGA (SOLDADURA)

