



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	05/06/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	37900	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	HRS

***SE ENCUENTRA UN FALSO EN INSTALACIÓN DE CORRIENTE DEL CLAXÓN.**

***SE REPARÓ LINGA.**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	05/06/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	37900	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	HRS

***SE REPARÓ ALIMENTACIÓN DE SEÑAL DE TIERRA EN BLUESPOT**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	05/06/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	37900	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	HRS

***SE REALIZA PRUEBA DE FRENADO Y SE CALIBRAN BALATAS**

***SE CHECA FUGA DE LIQUIDO DE FRENO**

