



Administracion@Kaufmann.mx



*BATERÍA DEL MONTACARGAS





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	MONT-03	N. Orden:	INTSN	Fecha:	11/06/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65554	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	13,518.9 H

*PORTA HORQUILLAS





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	MONT-03	N. Orden:	INTSN	Fecha:	11/06/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65554	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	13,518.9 H

*PERFILES DEL MONTACARGAS





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	MONT-03	N. Orden:	INTSN	Fecha:	11/06/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65554	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	13,518.9 H

*PERFILES DEL MONTACARGAS





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	MONT-03	N. Orden:	INTSN	Fecha:	11/06/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65554	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	13,518.9 H

*PERFILES DEL MONTACARGAS





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	MONT-03	N. Orden:	INTSN	Fecha:	11/06/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65554	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	13,518.9 H

*ASIENTO DEL MONTACARGAS





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	MONT-03	N. Orden:	INTSN	Fecha:	11/06/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65554	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	13,518.9 H

*ASIENTO DEL MONTACARGAS





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	MONT-03	N. Orden:	INTSN	Fecha:	11/06/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65554	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	13,518.9 H

***SE RECIBE LLAVE DEL MONTACARGAS**





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	MONT-03	N. Orden:	INTSN	Fecha:	11/06/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65554	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	13,518.9 H

*CILINDRO DE DIRECCIÓN





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	MONT-03	N. Orden:	INTSN	Fecha:	11/06/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65554	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	13,518.9 H

*REVISIÓN DE NIVEL DE LIQUIDO DE FRENOS





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	MONT-03	N. Orden:	INTSN	Fecha:	11/06/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65554	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	13,518.9 H

*REVISIÓN DE TODOS LOS FLUIDOS





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	MONT-03	N. Orden:	INTSN	Fecha:	11/06/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65554	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	13,518.9 H

*LLANTAS DEL MONTACARGAS





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	MONT-03	N. Orden:	INTSN	Fecha:	11/06/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65554	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	13,518.9 H

*HORÓMETRO





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	MONT-03	N. Orden:	INTSN	Fecha:	11/06/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65554	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	13,518.9 H

***CADENAS Y MANGUERAS DEL MÁSTIL**





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	MONT-03	N. Orden:	INTSN	Fecha:	11/06/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65554	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	13,518.9 H

OTRAS OBSERVACIONES:

- FUGA EN CILINDRO DE DIRECCIÓN.
- NO PRENDEN LAS LUCES.
- LA SILLA ESTÁ EN MAL ESTADO DE TAPICERÍA.
- LLANTA DESGASTADAS.
- TANQUE DE GAS LP No. KF ¼ KAUFMANN.
- SEGUROS DE LAS CUCHILLAS DOBLADAS.
- DETALLES DE PINTURA EN TODO EL EQUIPO.