



MONT-28

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	MONT-28	N. Orden:	INT358	Fecha:	12/06/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-02	Serie:	H2X393E00394	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	23,737.4 H

“RECOLECCIÓN DE EQUIPO MONT-28”

***TIENE ¼ DE COMBUSTIBLE**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	MONT-28	N. Orden:	INT358	Fecha:	12/06/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-02	Serie:	H2X393E00394	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	23,737.4 H

*LLANTAS DEL MONTACARGAS





MONT-28

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	MONT-28	N. Orden:	INT358	Fecha:	12/06/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-02	Serie:	H2X393E00394	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	23,737.4 H

*LLANTAS DEL MONTACARGAS






MONT-28

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	MONT-28	N. Orden:	INT358	Fecha:	12/06/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-02	Serie:	H2X393E00394	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	23,737.4 H

*FUGA POR CILINDRO DESPLAZADOR





MONT-28

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	MONT-28	N. Orden:	INT358	Fecha:	12/06/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-02	Serie:	H2X393E00394	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	23,737.4 H

*LUCES DEL MONTACARGAS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	MONT-28	N. Orden:	INT358	Fecha:	12/06/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-02	Serie:	H2X393E00394	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	23,737.4 H

***LE FALTA UN BLUE SPOT**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	MONT-28	N. Orden:	INT358	Fecha:	12/06/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-02	Serie:	H2X393E00394	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	23,737.4 H

*HORÓMETRO (DYSPLAY)





MONT-28

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	MONT-28	N. Orden:	INT358	Fecha:	12/06/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-02	Serie:	H2X393E00394	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	23,737.4 H

*FAROS DELANTEROS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	MONT-28	N. Orden:	INT358	Fecha:	12/06/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-02	Serie:	H2X393E00394	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	23,737.4 H

*INTERIOR DEL MONTACARGAS






MONT-28

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	MONT-28	N. Orden:	INT358	Fecha:	12/06/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-02	Serie:	H2X393E00394	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	23,737.4 H

*BATERÍA DEL MONTACARGAS





MONT-28

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	MONT-28	N. Orden:	INT358	Fecha:	12/06/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-02	Serie:	H2X393E00394	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	23,737.4 H

*REVISIÓN DE FLUIDOS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	MONT-28	N. Orden:	INT358	Fecha:	12/06/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-02	Serie:	H2X393E00394	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	23,737.4 H

***MANGUERAS DE DESPLAZADOR**





MONT-28

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	MONT-28	N. Orden:	INT358	Fecha:	12/06/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-02	Serie:	H2X393E00394	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	23,737.4 H

***HORQUILLAS, GUARDA CARGA**





MONT-28

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	MONT-28	N. Orden:	INT358	Fecha:	12/06/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-02	Serie:	H2X393E00394	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	23,737.4 H

***BASE DEL EXTINTOR SUELTA DE LOS TORNILLOS**





MONT-28

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	MONT-28	N. Orden:	INT358	Fecha:	12/06/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-02	Serie:	H2X393E00394	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	23,737.4 H

*ASIENTO DE MONTACARGAS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	MONT-28	N. Orden:	INT358	Fecha:	12/06/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-02	Serie:	H2X393E00394	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	23,737.4 H

***CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCONTRO LA LODERA DEL MONTACARGAS**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	MONT-28	N. Orden:	INT358	Fecha:	12/06/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-02	Serie:	H2X393E00394	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	23,737.4 H

***CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCONTRO LA LODERA DEL MONTACARGAS**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	MONT-28	N. Orden:	INT358	Fecha:	12/06/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-02	Serie:	H2X393E00394	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	23,737.4 H

*PERFILES DEL MONTACARGAS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	MONT-28	N. Orden:	INT358	Fecha:	12/06/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-02	Serie:	H2X393E00394	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	23,737.4 H

*PERFILES DEL MONTACARGAS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	MONT-28	N. Orden:	INT358	Fecha:	12/06/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-02	Serie:	H2X393E00394	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	23,737.4 H

*PERFIL TRASERO





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	MONT-28	N. Orden:	INT358	Fecha:	12/06/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-02	Serie:	H2X393E00394	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	23,737.4 H

OTRAS OBSERVACIONES:

SE RECIBE MONTACARGAS MONT-28.

LE FALTA UN BLUESPOT.

ESTÁ ROTA LA PARRILA TRASERA.

DETALLES DE PINTURA EN TODO EL EQUIPO.

BASE DE EXTINTOR SUELTA DE LOS TORNILLOS.

TIENE ¼ DE COMBUSTIBLE