



Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-34	N. Orden:	INT365	Fecha:	11/06/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD50-M4G3	Serie:	010503F3096	Ubicación:	STA. CATARINA	Horómetro:	484.3 HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HRS”

***DRENADO Y SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR**



REDMI NOTE 8
AI QUAD CAMERA



Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-34	N. Orden:	INT365	Fecha:	11/06/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD50-M4G3	Serie:	010503F3096	Ubicación:	STA. CATARINA	Horómetro:	484.3 HRS


*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-34	N. Orden:	INT365	Fecha:	11/06/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD50-M4G3	Serie:	010503F3096	Ubicación:	STA. CATARINA	Horómetro:	484.3 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-34	N. Orden:	INT365	Fecha:	11/06/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD50-M4G3	Serie:	010503F3096	Ubicación:	STA. CATARINA	Horómetro:	484.3 HRS


*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-34	N. Orden:	INT365	Fecha:	11/06/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD50-M4G3	Serie:	010503F3096	Ubicación:	STA. CATARINA	Horómetro:	484.3 HRS

*ENGRASADO EN GENERAL





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-34	N. Orden:	INT365	Fecha:	11/06/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD50-M4G3	Serie:	010503F3096	Ubicación:	STA. CATARINA	Horómetro:	484.3 HRS

*ENGRASADO EN GENERAL

