



Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0297	N. Orden:	KAUF3626	Fecha:	13/06/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	G25E-3	Serie:	FGA08-1820-06073	Ubicación:	LAZARO CÁRDENAS	Horómetro:	6,066 HRS

*CAMBIO DE MANGUERA DE ALTA PRESIÓN





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0297	N. Orden:	KAUF3626	Fecha:	13/06/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	G25E-3	Serie:	FGA08-1820-06073	Ubicación:	LAZARO CÁRDENAS	Horómetro:	6,066 HRS


*REEMPLAZO DE BATERÍA





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0297	N. Orden:	KAUF3626	Fecha:	13/06/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	G25E-3	Serie:	FGA08-1820-06073	Ubicación:	LAZARO CÁRDENAS	Horómetro:	6,066 HRS

*REEMPLAZO DE RELEVADOR DE LUCES





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0297	N. Orden:	KAUF3626	Fecha:	13/06/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	G25E-3	Serie:	FGA08-1820-06073	Ubicación:	LAZARO CÁRDENAS	Horómetro:	6,066 HRS

***SE RETIRA BOMBA DE GASOLIBNA PARA REPARACIÓN DE LÍNEA**





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0297	N. Orden:	KAUF3626	Fecha:	13/06/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	G25E-3	Serie:	FGA08-1820-06073	Ubicación:	LAZARO CÁRDENAS	Horómetro:	6,066 HRS

***LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE**





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0297	N. Orden:	KAUF3626	Fecha:	13/06/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	G25E-3	Serie:	FGA08-1820-06073	Ubicación:	LAZARO CÁRDENAS	Horómetro:	6,066 HRS

*REPARACIÓN DE MARCHA





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0297	N. Orden:	KAUF3626	Fecha:	13/06/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	G25E-3	Serie:	FGA08-1820-06073	Ubicación:	LAZARO CÁRDENAS	Horómetro:	6,066 HRS

***TRASLADO DE 4 LLANTAS DESDE CHETUMAL A LAZARO CÁRDENAS**

***COLOCACIÓN DE 4 LLANTAS**

