



MONT-10

Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-10	N. Orden:	INT366	Fecha:	13/06/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D	Serie:	H2X393F05628	Ubicación:	APIZACO	Horómetro:	14,042.3 H

FALLA REPORTADA: "FUGA DE ACEITE DE MOTOR"

*SE DESMONTA BASE DE FILTRO DE ACEITE CON ENFRIADOR PARA SU REEMPLAZO, YA QUE SE ENCUENTRA FUGA.

*REEMPLAZO DE BASE DE FILTRO DE ACEITE Y ENFRIADOR





MONT-10

Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-10	N. Orden:	INT366	Fecha:	13/06/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D	Serie:	H2X393F05628	Ubicación:	APIZACO	Horómetro:	14,042.3 H

*SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE

