





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	14/06/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	37900	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	HRS

FALLA REPORTADA: "NO ARRANCA"

*REVISIÓN DE SISTEMA DE CARGA





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	14/06/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	37900	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	HRS

*LIMPIEZA DE TERMINALES DE TIERRA DE CHASIS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	14/06/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	37900	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- PRESENTA FUGA POR EL ARNES DE TRANSMISIÓN.
- PRESENTA FUGA POR MANGUERAS DEL ENFRIADOR A LA TRANSMISIÓN.

