



MONT-10

Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-10	N. Orden:	INT364	Fecha:	10/06/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D	Serie:	H2X393F05628	Ubicación:	APIZACO	Horómetro:	14,035.2 H

*EVIDENCIA DEL SERVICIO



ORDEN DE TRABAJO

Distribuidora y Servicios Kaufmann S.A. de C.V.
Calle la Jagua, S/N. Jose Maria Pino Suarez, Centro, Tabasco.
Cel: 993 393 8628
Mail: administracion@Kaufmann.mx

DATOS GENERALES			
N° de Orden:	INT364	N° de cotización:	
Empresa:	CEMEX	Fecha:	07/06/2024
Solicitante:	RL	Código QR:	MONT-10
		Tipo de servicio:	CORRECTIVO

DATOS DEL EQUIPO			
Marca:	LINDE	No. Economico / Ubicación:	MONT-10 APIZACO
Modelo:	H35D	Capacidad:	3.5 TON
Serie:	H2X393F05628	Horómetro / Km:	14035.2

FALLA REPORTADA

1 DE NUEVO ESTÁ FUGANDO DIESEL

ACTIVIDADES A REALIZAR

Pos	Cantidad	Unidad	Descripción
1	1	SERV	REVISIÓN Y REPARACIÓN
2			
3			
4			
5			
6			
7			

REFACCIONES A UTILIZAR

Pos	Cantidad	Unidad	Descripción
1			
2			
3			
4			
5			
6			

OBSERVACIONES

Se Corrigió fuga de combustible diesel
Reemplazando manguera de retorno del
combustible hacia los inyectores



NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

FECHA DEL SERVICIO REALIZADO			
10	DIA	Junio	MES 2024 AÑO
TECNICO		AUXILIAR	
NOMBRE	Javier Mota Felipe Mota		
FIRMA			



Empresa: CEMEX Solicitante: Código QR: MONT-10 N. Orden: INT364 Fecha: 10/06/2024

Equipo: LINDE Modelo: H35D Serie: H2X393F05628 Ubicación: APIZACO Horómetro: 14,035.2 H

*EVIDENCIA DEL SERVICIO



CHECK LIST DE MONTACARGAS

Empresa: CEMEX Solicitante: 0 Numero Economico: MONT-10 N° de Orden: INT364	Marca: LINDE Modelo del montacargas: H35D Serie del montacargas: H2X393F05628 Horometro:
--	---

CHECK LIST DE MONTACARGAS

A nivel correcto	SI	NO	Correcto funcionamiento de	SI	NO
Aceite de motor			Faros delanteros		
Aceite de transmisión			Faro trasero		
Aceite hidráulico			Bluespot		
Anticongelante			Torreta		
Líquido de frenos			Claxon		
Comprobación de			Alarma de reversa		
Bifos delanteros			Cinturon de seguridad		
Bifos traseros			Extintor vigente		
Guarda de carga			Switch de arranque (llave)		
Pernos de cilindros hidráulicos			El equipo presenta		
Prueba de frenado			Fuga en cilindros de inclinación		
Banda de alternador			Fuga en cilindros de levante		
Eje de dirección			Fuga en cilindro de desplazador lateral		
Freno de estacionamiento			Fuga en Cilindro de dirección		
Isoleros de mastil			Fuga en bomba hidráulica		
Mangueras y conexiones de sistema de combustible			Fuga en bancos hidráulicos		
Base de tanque de gas			Fuga en mangueras hidráulicas		
El montacargas cuenta con			Fuga en motor		
Tanque de gas 1			Fuga en transmisión		
Tanque de gas 2			Fuga en diferencial		
Tanque de gas			Estado de las Llantas		
Valvulas dañadas			Presenta fisuras		
Año de la base dañada			Presenta Desgajamiento		

OTRAS OBSERVACIONES

¿EL EQUIPO QUEDÓ OPERATIVO?

SI

NO


 RECIBE
 EL CLIENTE

ENTREGA
 "DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN"