




Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	MONT-33	N. Orden:	INT382	Fecha:	21/06/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G	Serie:	250303F2563	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	694.2 HRS

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HRS"

***DRENADO Y SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	MONT-33	N. Orden:	INT382	Fecha:	21/06/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G	Serie:	250303F2563	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	694.2 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	MONT-33	N. Orden:	INT382	Fecha:	21/06/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G	Serie:	250303F2563	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	694.2 HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	MONT-33	N. Orden:	INT382	Fecha:	21/06/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G	Serie:	250303F2563	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	694.2 HRS


*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	MONT-33	N. Orden:	INT382	Fecha:	21/06/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G	Serie:	250303F2563	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	694.2 HRS

*SUMINISTRO DE ACEITE HIDRÁULICO





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	MONT-33	N. Orden:	INT382	Fecha:	21/06/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G	Serie:	250303F2563	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	694.2 HRS


* SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	MONT-33	N. Orden:	INT382	Fecha:	21/06/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G	Serie:	250303F2563	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	694.2 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	MONT-33	N. Orden:	INT382	Fecha:	21/06/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G	Serie:	250303F2563	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	694.2 HRS

*HORÓMETRO

