



Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0300	N. Orden:	KAUF3608	Fecha:	20/06/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	N45ZR	Serie:	C264N02665G	Ubicación:	ALMACEN CENTRAL	Horómetro:	9,810 HRS

***CONDICIONES DE CABLERÍA DEL EQUIPO, SE ENCONTRO SUCIO, SE PROCEDE A LIMPIAR Y DECARTAR FALSOS CONTACTOS**





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0300	N. Orden:	KAUF3608	Fecha:	20/06/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	N45ZR	Serie:	C264N02665G	Ubicación:	ALMACEN CENTRAL	Horómetro:	9,810 HRS


*LIMPIEZA DE CONTACTORES





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0300	N. Orden:	KAUF3608	Fecha:	20/06/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	N45ZR	Serie:	C264N02665G	Ubicación:	ALMACEN CENTRAL	Horómetro:	9,810 HRS

***LIMPIEZA DE CABLERÍA (BOBNAS, SOLENOIDES, SISTEMA SCR)**





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0300	N. Orden:	KAUF3608	Fecha:	20/06/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	N45ZR	Serie:	C264N02665G	Ubicación:	ALMACEN CENTRAL	Horómetro:	9,810 HRS

***CONDICIONES DEL VENTILADOR, SE RETIRA PARA SU LIMPIEZA**





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0300	N. Orden:	KAUF3608	Fecha:	20/06/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	N45ZR	Serie:	C264N02665G	Ubicación:	ALMACEN CENTRAL	Horómetro:	9,810 HRS

*LIMPIEZA DEL VENTILADOR





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0300	N. Orden:	KAUF3608	Fecha:	20/06/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	N45ZR	Serie:	C264N02665G	Ubicación:	ALMACEN CENTRAL	Horómetro:	9,810 HRS


***SE ENCUENTRAN BATERÍAS MUY SUCIAS, SE PROCEDE A LIMPIAR**





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0300	N. Orden:	KAUF3608	Fecha:	20/06/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	N45ZR	Serie:	C264N02665G	Ubicación:	ALMACEN CENTRAL	Horómetro:	9,810 HRS


*LIMPIEZA DE BATERÍAS





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0300	N. Orden:	KAUF3608	Fecha:	20/06/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	N45ZR	Serie:	C264N02665G	Ubicación:	ALMACEN CENTRAL	Horómetro:	9,810 HRS

*LIMPIEZA DE MÁSTIL





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0300	N. Orden:	KAUF3608	Fecha:	20/06/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	N45ZR	Serie:	C264N02665G	Ubicación:	ALMACEN CENTRAL	Horómetro:	9,810 HRS

*ENGRASADO DE MÁSTIL





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0300	N. Orden:	KAUF3608	Fecha:	20/06/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	N45ZR	Serie:	C264N02665G	Ubicación:	ALMACEN CENTRAL	Horómetro:	9,810 HRS

*LUBRICACIÓN DE CADENAS

