



Empresa:	EXPRO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0302	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	22/06/2024
Equipo:	MOTOR	Modelo:		Serie:		Ubicación:		Horómetro:	HRS

***SE INICIA REPARACIÓN DE MOTOR**





Empresa:	EXPRO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0302	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	22/06/2024
Equipo:	MOTOR	Modelo:		Serie:		Ubicación:		Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE CONEXIÓN T DE COMBUSTIBLE





Empresa:	EXPRO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0302	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	22/06/2024
Equipo:	MOTOR	Modelo:		Serie:		Ubicación:		Horómetro:	HRS


***REEMPLAZO DE ARRANDELAS DE BRONCE DE TORNILLO DE INYECTORES**





Empresa:	EXPRO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0302	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	22/06/2024
Equipo:	MOTOR	Modelo:		Serie:		Ubicación:		Horómetro:	HRS


*REEMPLAZO DE HULES DE OLIVO PARA TUBO Y BASE DE FILTRO DE COMBUSTIBLE





Empresa:	EXPRO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0302	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	22/06/2024
Equipo:	MOTOR	Modelo:		Serie:		Ubicación:		Horómetro:	HRS

***ACEITE DE MOTOR QUE SE USO PARA EL ARRANQUE DE MOTOR**





Empresa:	EXPRO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0302	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	22/06/2024
Equipo:	MOTOR	Modelo:		Serie:		Ubicación:		Horómetro:	HRS

✓ SE PONE A PRUEBA MOTOR, QUEDA ARRANCADO

