



Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-06	N. Orden:	INTSN	Fecha:	24/06/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D	Serie:	H2X394G02030	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	8,721.4 HRS

FALLA REPORTADA: “NO ARRANCA”

***REEMPLAZO DE MARCHA**






Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-06	N. Orden:	INTSN	Fecha:	24/06/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D	Serie:	H2X394G02030	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	8,721.4 HRS

***INSTALACIÓN DE MARCHA**

***AJUSTE DE ARNES DE SENSOR DE CIGÜEÑAL**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-06	N. Orden:	INTSN	Fecha:	24/06/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D	Serie:	H2X394G02030	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	8,721.4 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE REEMPLAZO DE MANGUERA DE 24 ABRAZADERAS.