



|                 |        |                     |         |                   |              |                   |          |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|---------|-------------------|--------------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | AURIGA | <b>Solicitante:</b> |         | <b>Código QR:</b> | MONT-28      | <b>N. Orden:</b>  | INT396   | <b>Fecha:</b>     | 24/06/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | LINDE  | <b>Modelo:</b>      | H35D-02 | <b>Serie:</b>     | H2X393E00394 | <b>Ubicación:</b> | CAMPECHE | <b>Horómetro:</b> | 23,767 HRS |

### "ENTREGA DE EQUIPO MONT-28"





|                 |        |                     |         |                   |              |                   |          |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|---------|-------------------|--------------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | AURIGA | <b>Solicitante:</b> |         | <b>Código QR:</b> | MONT-28      | <b>N. Orden:</b>  | INT396   | <b>Fecha:</b>     | 24/06/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | LINDE  | <b>Modelo:</b>      | H35D-02 | <b>Serie:</b>     | H2X393E00394 | <b>Ubicación:</b> | CAMPECHE | <b>Horómetro:</b> | 23,767 HRS |

**\*SE BAJA EQUIPO PARA HACER PRUEBAS**





|                 |        |                     |         |                   |              |                   |          |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|---------|-------------------|--------------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | AURIGA | <b>Solicitante:</b> |         | <b>Código QR:</b> | MONT-28      | <b>N. Orden:</b>  | INT396   | <b>Fecha:</b>     | 24/06/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | LINDE  | <b>Modelo:</b>      | H35D-02 | <b>Serie:</b>     | H2X393E00394 | <b>Ubicación:</b> | CAMPECHE | <b>Horómetro:</b> | 23,767 HRS |

### \*SE REALIZAN PRUEBAS AL EQUIPO





|          |        |              |         |            |              |            |          |            |            |
|----------|--------|--------------|---------|------------|--------------|------------|----------|------------|------------|
| Empresa: | AURIGA | Solicitante: |         | Código QR: | MONT-28      | N. Orden:  | INT396   | Fecha:     | 24/06/2024 |
| Equipo:  | LINDE  | Modelo:      | H35D-02 | Serie:     | H2X393E00394 | Ubicación: | CAMPECHE | Horómetro: | 23,767 HRS |

**\*EL EQUIPO QUEDA CON DETALLES DE PINTURA EN CONTRAPESO**





MONT-28

|                 |        |                     |         |                   |              |                   |          |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|---------|-------------------|--------------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | AURIGA | <b>Solicitante:</b> |         | <b>Código QR:</b> | MONT-28      | <b>N. Orden:</b>  | INT396   | <b>Fecha:</b>     | 24/06/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | LINDE  | <b>Modelo:</b>      | H35D-02 | <b>Serie:</b>     | H2X393E00394 | <b>Ubicación:</b> | CAMPECHE | <b>Horómetro:</b> | 23,767 HRS |

**\*EL EQUIPO QUEDA CON DETALLES DE PINTURA EN MÁSTIL**






MONT-28

|          |        |              |         |            |              |            |          |            |            |
|----------|--------|--------------|---------|------------|--------------|------------|----------|------------|------------|
| Empresa: | AURIGA | Solicitante: |         | Código QR: | MONT-28      | N. Orden:  | INT396   | Fecha:     | 24/06/2024 |
| Equipo:  | LINDE  | Modelo:      | H35D-02 | Serie:     | H2X393E00394 | Ubicación: | CAMPECHE | Horómetro: | 23,767 HRS |

**\*EL EQUIPO QUEDA CON DETALLES DE PINTURA EN ARRASTRE**





MONT-28

|                 |        |                     |         |                   |              |                   |          |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|---------|-------------------|--------------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | AURIGA | <b>Solicitante:</b> |         | <b>Código QR:</b> | MONT-28      | <b>N. Orden:</b>  | INT396   | <b>Fecha:</b>     | 24/06/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | LINDE  | <b>Modelo:</b>      | H35D-02 | <b>Serie:</b>     | H2X393E00394 | <b>Ubicación:</b> | CAMPECHE | <b>Horómetro:</b> | 23,767 HRS |

**\*DYSPLAY DEL MONTACARGAS**





|          |        |              |         |            |              |            |          |            |            |
|----------|--------|--------------|---------|------------|--------------|------------|----------|------------|------------|
| Empresa: | AURIGA | Solicitante: |         | Código QR: | MONT-28      | N. Orden:  | INT396   | Fecha:     | 24/06/2024 |
| Equipo:  | LINDE  | Modelo:      | H35D-02 | Serie:     | H2X393E00394 | Ubicación: | CAMPECHE | Horómetro: | 23,767 HRS |

**\*REVISIÓN DE LUCES**





|                 |        |                     |         |                   |              |                   |          |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|---------|-------------------|--------------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | AURIGA | <b>Solicitante:</b> |         | <b>Código QR:</b> | MONT-28      | <b>N. Orden:</b>  | INT396   | <b>Fecha:</b>     | 24/06/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | LINDE  | <b>Modelo:</b>      | H35D-02 | <b>Serie:</b>     | H2X393E00394 | <b>Ubicación:</b> | CAMPECHE | <b>Horómetro:</b> | 23,767 HRS |

**\*ESPEJOS LATERALES DEL EQUIPO**





MONT-28

|                 |        |                     |         |                   |              |                   |          |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|---------|-------------------|--------------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | AURIGA | <b>Solicitante:</b> |         | <b>Código QR:</b> | MONT-28      | <b>N. Orden:</b>  | INT396   | <b>Fecha:</b>     | 24/06/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | LINDE  | <b>Modelo:</b>      | H35D-02 | <b>Serie:</b>     | H2X393E00394 | <b>Ubicación:</b> | CAMPECHE | <b>Horómetro:</b> | 23,767 HRS |

**\*CONTENEDOR DE ANTICONGELANTE**





|          |        |              |         |            |              |            |          |            |            |
|----------|--------|--------------|---------|------------|--------------|------------|----------|------------|------------|
| Empresa: | AURIGA | Solicitante: |         | Código QR: | MONT-28      | N. Orden:  | INT396   | Fecha:     | 24/06/2024 |
| Equipo:  | LINDE  | Modelo:      | H35D-02 | Serie:     | H2X393E00394 | Ubicación: | CAMPECHE | Horómetro: | 23,767 HRS |

**\*INTERIOR DE MONTACARGAS**





|                 |        |                     |         |                   |              |                   |          |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|---------|-------------------|--------------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | AURIGA | <b>Solicitante:</b> |         | <b>Código QR:</b> | MONT-28      | <b>N. Orden:</b>  | INT396   | <b>Fecha:</b>     | 24/06/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | LINDE  | <b>Modelo:</b>      | H35D-02 | <b>Serie:</b>     | H2X393E00394 | <b>Ubicación:</b> | CAMPECHE | <b>Horómetro:</b> | 23,767 HRS |

## \*REVISIÓN DE FLUIDOS





|                 |        |                     |         |                   |              |                   |          |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|---------|-------------------|--------------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | AURIGA | <b>Solicitante:</b> |         | <b>Código QR:</b> | MONT-28      | <b>N. Orden:</b>  | INT396   | <b>Fecha:</b>     | 24/06/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | LINDE  | <b>Modelo:</b>      | H35D-02 | <b>Serie:</b>     | H2X393E00394 | <b>Ubicación:</b> | CAMPECHE | <b>Horómetro:</b> | 23,767 HRS |

**OBSERVACIONES:**

- EL EQUIPO SE ENTREGA EN PERFECTAS CONDICIONES DE TRABAJO.
- SE DEJAN DOS CONOS.
- SE DEJAN 1 PAR DE CALZAS.
- EL EQUIPO TIENE DETALLES DE PINTURA EN CONTRAPESO Y CONSTADO IZQUIERDO.