



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	12/06/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	37900	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	NO FUNCIONA

*EVIDENCIAS DEL SERVICIO REALIZADO



ORDEN DE TRABAJO
Distribuidora y Servicios Kaufmann S.A de C.V.
Calle la Jagua, S/N, José María Pino Suarez, Centro, Tabasco.
Cel: 993 393 8828
Mail: administracion@Kaufmann.mx

DATOS GENERALES		Nº de cotización:	
Nº de Orden:			
Empresa:	CORONA	Fecha: 25/05/2024	
Solicitante:	Samantha Riquelme	Código QR:	
		Tipo de servicio:	
DATOS DEL EQUIPO		No. Económico / Ubicación:	
Marca:	Toyota	70023589	
Modelo:	8FGU25	Capacidad:	
Serie:	37900	Horómetro / Km: - NO SE VE -	
FALLA REPORTADA			
1	No arranca		
ACTIVIDADES A REALIZAR			
Pos	Cantidad	Unidad	Descripción
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
REFACCIONES A UTILIZAR			
Pos	Cantidad	Unidad	Descripción
1			
2			
3			
4			
5			
6			
OBSERVACIONES			
FECHA DEL SERVICIO REALIZADO			
12	DÍA	Junio	MES
2024			AÑO
TECNICO		AUXILIAR	
NOMBRE: Jorge Mor		Omar Valdez	
FIRMA: <i>Jorge Mor</i>		FIRMA: <i>Omar Valdez</i>	