



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF3675	Fecha:	26/06/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	91739	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11,247.4 H

FALLA REPORTADA: "DA MARCHA PERO NO ARRANCA"

***CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCONTRO LA LINEA DEL SENSOR DEL CIGÜEÑAL**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF3675	Fecha:	26/06/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	91739	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11,247.4 H

*REPARACIÓN DE LINEA DEL SENSOR DEL CIGÜEÑAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF3675	Fecha:	26/06/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	91739	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11,247.4 H

✓ SE REALIZAN PRUEBAS AL EQUIPO, QUEDANDO OPERATIVO

