




|          |        |              |                   |            |              |            |              |            |            |
|----------|--------|--------------|-------------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|
| Empresa: | CORONA | Solicitante: | SAMANTHA RIQUELME | Código QR: | VHSA-0119    | N. Orden:  | KAUF3671     | Fecha:     | 25/06/2024 |
| Equipo:  | LINDE  | Modelo:      | H45T-02           | Serie:     | H2X394J03332 | Ubicación: | AGENCIA VHSA | Horómetro: | HRS        |

**FALLA REPORTADA: "EMPIEZA A SALIR HUMO CON OLOR A CABLES QUEMADOS"**




**\*SE REALIZA REVISIÓN DE LOS CABLES Y SE DESARMA FUSIBLERIA**





|                 |        |                     |                   |                   |              |                   |              |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | SAMANTHA RIQUELME | <b>Código QR:</b> | VHSA-0119    | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3671     | <b>Fecha:</b>     | 25/06/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | LINDE  | <b>Modelo:</b>      | H45T-02           | <b>Serie:</b>     | H2X394J03332 | <b>Ubicación:</b> | AGENCIA VHSA | <b>Horómetro:</b> | HRS        |

**\*SE ENCUENTRA LINEA DE ALIMENTACIÓN DE UN FUSIBLE CHAMUSCADO, COMPROBACIÓN DE CORTO CIRCUITO, SE RELACIONA CON EL PROBLEMA DE LUCES**





|                 |        |                     |                   |                   |              |                   |              |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | SAMANTHA RIQUELME | <b>Código QR:</b> | VHSA-0119    | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3671     | <b>Fecha:</b>     | 25/06/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | LINDE  | <b>Modelo:</b>      | H45T-02           | <b>Serie:</b>     | H2X394J03332 | <b>Ubicación:</b> | AGENCIA VHSA | <b>Horómetro:</b> | HRS        |

**\*SE CORRIGÉ LINEA AFECTADA**

