



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0119	N. Orden:	KAUF3620	Fecha:	25/06/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03332	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	5,664 HRS

***INSPECCIÓN MANUAL Y VISUAL DE FAROS, REVISIÓN DE CIRCUITO DE LUCES, FUSIBLE, RELEVADOR Y SWITCH, SE ENCUENTRAN LINEAS EN CORTO CIRCUITO**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0119	N. Orden:	KAUF3620	Fecha:	25/06/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03332	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	5,664 HRS

*REVISIÓN DE FOCOS HALÓGENOS Y SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0119	N. Orden:	KAUF3620	Fecha:	25/06/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03332	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	5,664 HRS

✓ AISLAMIENTO Y CORRECCIÓN DE LINEAS REALIZADA, CIRCUITO DE LUCES EN FARO QUEDA OPERATIVO

