



VHSA - 0033

Empresa:	F I MEXICO	Solicitante:	EDSEL GERONIMO	Código QR:	VHSA-0033	N. Orden:	KAUF3679	Fecha:	27/06/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP70	Serie:	AT20C70545	Ubicación:	PARQUE DEIT VHSA	Horómetro:	11,032 HRS

*REEMPLAZO DE RETEN DE CIGÜEÑAL





Empresa:	F I MEXICO	Solicitante:	EDSEL GERONIMO	Código QR:	VHSA-0033	N. Orden:	KAUF3679	Fecha:	27/06/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP70	Serie:	AT20C70545	Ubicación:	PARQUE DEIT VHSA	Horómetro:	11,032 HRS

*INSTALACIÓN DE CINTURÓN DE SEGURIDAD





Empresa:	F I MEXICO	Solicitante:	EDSEL GERONIMO	Código QR:	VHSA-0033	N. Orden:	KAUF3679	Fecha:	27/06/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP70	Serie:	AT20C70545	Ubicación:	PARQUE DEIT VHSA	Horómetro:	11,032 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- EL SEÑOR HECTOR COMENTA QUE NECESITA TAPIZADO DE ASIENTO.
- REEMPLAZO DE ESPEJOS.
- REEMPLAZO DEL UCES EN GENERAL, CLAXÓN Y REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN GENERAL.