



Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-06	N. Orden:	INSN	Fecha:	26/06/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D-02	Serie:	H2X394G02030	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	8,736.6 HRS

FALLA REPORTADA: "CONSUMO EXCESIVO DE ANTICONGELANTE"

***SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-06	N. Orden:	INT122	Fecha:	26/06/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D-02	Serie:	H2X394G02030	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	8,736.6 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

✓ SE LE ENTREGAN 8 LTS DE ANTICONGELANTE.