



VHSA-0161

Empresa:	RESERVOIR GROUP	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0161	N. Orden:	KAUF3667	Fecha:	28/06/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	S120XL	Serie:	D004V07018P	Ubicación:		Horómetro:	4,328.9 HRS

***REVISIÓN MANUAL Y VISUAL DEL ÁREA, SE ENCUENTRA FUGA**





VHSA-0161

Empresa:	RESERVOIR GROUP	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0161	N. Orden:	KAUF3667	Fecha:	28/06/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	S120XL	Serie:	D004V07018P	Ubicación:		Horómetro:	4,328.9 HRS

*DESMONTAJE Y MONTAJE DE MOTOR PARA SERVICIO CORRECTIVO





VHSA-0161

Empresa:	RESERVOIR GROUP	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0161	N. Orden:	KAUF3667	Fecha:	28/06/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	S120XL	Serie:	D004V07018P	Ubicación:		Horómetro:	4,328.9 HRS

*REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR






VHSA-0161

Empresa:	RESERVOIR GROUP	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0161	N. Orden:	KAUF3667	Fecha:	28/06/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	S120XL	Serie:	D004V07018P	Ubicación:		Horómetro:	4,328.9 HRS

*CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCONTRARON LOS SELLOS DE AGUA





VHSA-0161

Empresa:	RESERVOIR GROUP	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0161	N. Orden:	KAUF3667	Fecha:	28/06/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	S120XL	Serie:	D004V07018P	Ubicación:		Horómetro:	4,328.9 HRS

***SE RETIRAN SELLOS DE AGUA PARA SU REEMPLAZO**






VHSA-0161

Empresa:	RESERVOIR GROUP	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0161	N. Orden:	KAUF3667	Fecha:	28/06/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	S120XL	Serie:	D004V07018P	Ubicación:		Horómetro:	4,328.9 HRS

*INSTALACIÓN DE SELLOS DE AGUA





Empresa:	RESERVOIR GROUP	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0161	N. Orden:	KAUF3667	Fecha:	28/06/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	S120XL	Serie:	D004V07018P	Ubicación:		Horómetro:	4,328.9 HRS

OBSERVACIONES:

- SE SUMINISTRAN 24 LTS DE ACEITE DE MOTOR.
- QUEDAN VERIFICANDO NIVELES DE FLUIDOS GENERALES.