



Empresa:	PROMEXMA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0306	N. Orden:	KAUF3681	Fecha:	28/06/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:		Serie:	U005V1316V	Ubicación:	PERIF. CARLOS PELLICER	Horómetro:	8,155.5 HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS”

***REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	PROMEXMA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0306	N. Orden:	KAUF3681	Fecha:	28/06/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:		Serie:	U005V1316V	Ubicación:	PERIF. CARLOS PELLICER	Horómetro:	8,155.5 HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	PROMEXMA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0306	N. Orden:	KAUF3681	Fecha:	28/06/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:		Serie:	U005V1316V	Ubicación:	PERIF. CARLOS PELLICER	Horómetro:	8,155.5 HRS

*REEMPLAZO DE FITRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO





Empresa:	PROMEXMA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0306	N. Orden:	KAUF3681	Fecha:	28/06/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:		Serie:	U005V1316V	Ubicación:	PERIF. CARLOS PELLICER	Horómetro:	8,155.5 HRS


*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	PROMEXMA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0306	N. Orden:	KAUF3681	Fecha:	28/06/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:		Serie:	U005V1316V	Ubicación:	PERIF. CARLOS PELLICER	Horómetro:	8,155.5 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	PROMEXMA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0306	N. Orden:	KAUF3681	Fecha:	28/06/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:		Serie:	U005V1316V	Ubicación:	PERIF. CARLOS PELLICER	Horómetro:	8,155.5 HRS

*LUBRICACIÓN EN GENERAL

