




Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-06	N. Orden:	INSN	Fecha:	22/06/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D-02	Serie:	H2X394G02030	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	8,710.8 HRS

FALLA REPORTADA: “FALTA DE ANTICONGELANTE”

***SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE**





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



MONT-06

Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-06	N. Orden:	INSN	Fecha:	22/06/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D-02	Serie:	H2X394G02030	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	8,710.8 HRS

***HORÓMETRO**



WWW.KAUFMANN.MX