



Empresa:	BATAB	Solicitante:		Código QR:	MONT-09	N. Orden:	INTSN	Fecha:	29/06/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H50D	Serie:	H2X394F03572	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	6,068.3 HRS

FALLA REPORTADA: "SE DESGRANO BALERO DEL CARRO PORTA HORQUILLAS"

***SE DESMONTA CARRO PORTAHORQUILLAS PARA REEMPLAZAR LOS BALEROS DE RODAMIENTO**

