





Empresa:	COSESI	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0288	N. Orden:	KAUF3616	Fecha:	08/06/2024
Equipo:	CATERPILAR	Modelo:	DP40K2	Serie:	AT19C10233	Ubicación:	CD. DEL CARMEN	Horómetro:	HRS

***CONDICIONES DE PINTURA EN LAS QUE LLEGO EL MONTACARGAS CATERPILLAR**





Empresa:	COSESI	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0288	N. Orden:	KAUF3616	Fecha:	08/06/2024
Equipo:	CATERPILAR	Modelo:	DP40K2	Serie:	AT19C10233	Ubicación:	CD. DEL CARMEN	Horómetro:	HRS

***LIJADO Y EMPASTADO**





Empresa:	COSESI	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0288	N. Orden:	KAUF3616	Fecha:	08/06/2024
Equipo:	CATERPILAR	Modelo:	DP40K2	Serie:	AT19C10233	Ubicación:	CD. DEL CARMEN	Horómetro:	HRS

***LIJADO Y EMPASTADO**





Empresa:	COSESI	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0288	N. Orden:	KAUF3616	Fecha:	08/06/2024
Equipo:	CATERPILAR	Modelo:	DP40K2	Serie:	AT19C10233	Ubicación:	CD. DEL CARMEN	Horómetro:	HRS

*LIJADO Y EMPASTADO





Empresa:	COSESI	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0288	N. Orden:	KAUF3616	Fecha:	08/06/2024
Equipo:	CATERPILAR	Modelo:	DP40K2	Serie:	AT19C10233	Ubicación:	CD. DEL CARMEN	Horómetro:	HRS

*APLICACIÓN DE PRIMARIO





Empresa:	COSESI	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0288	N. Orden:	KAUF3616	Fecha:	08/06/2024
Equipo:	CATERPILAR	Modelo:	DP40K2	Serie:	AT19C10233	Ubicación:	CD. DEL CARMEN	Horómetro:	HRS

*APLICACIÓN DE PRIMARIO





Empresa:	COSESI	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0288	N. Orden:	KAUF3616	Fecha:	08/06/2024
Equipo:	CATERPILAR	Modelo:	DP40K2	Serie:	AT19C10233	Ubicación:	CD. DEL CARMEN	Horómetro:	HRS

***LIJADO Y EMPASTADO DE TECHO**





Empresa:	COSESI	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0288	N. Orden:	KAUF3616	Fecha:	08/06/2024
Equipo:	CATERPILAR	Modelo:	DP40K2	Serie:	AT19C10233	Ubicación:	CD. DEL CARMEN	Horómetro:	HRS

***LIJADO Y EMPASTADO DE TECHO**



Sacada con mi Galaxy A22 jose 🤔😂



Sacada con mi Galaxy A22 jose 🤔😂



Empresa:	COSESI	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0288	N. Orden:	KAUF3616	Fecha:	08/06/2024
Equipo:	CATERPILAR	Modelo:	DP40K2	Serie:	AT19C10233	Ubicación:	CD. DEL CARMEN	Horómetro:	HRS

*LIMPIEZA Y LAJADO DE TOLVA





Empresa:	COSESI	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0288	N. Orden:	KAUF3616	Fecha:	08/06/2024
Equipo:	CATERPILAR	Modelo:	DP40K2	Serie:	AT19C10233	Ubicación:	CD. DEL CARMEN	Horómetro:	HRS

***APLICACIÓN DE PRIMARIO EN TODO EL MONTACARGAS**



Sacada con mi Galaxy Azz jose 🤔😂



Empresa:	COSESI	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0288	N. Orden:	KAUF3616	Fecha:	08/06/2024
Equipo:	CATERPILAR	Modelo:	DP40K2	Serie:	AT19C10233	Ubicación:	CD. DEL CARMEN	Horómetro:	HRS

*APLICACIÓN DE PINTURA EN EJES DE DIRECCIÓN





Empresa:	COSESI	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0288	N. Orden:	KAUF3616	Fecha:	08/06/2024
Equipo:	CATERPILAR	Modelo:	DP40K2	Serie:	AT19C10233	Ubicación:	CD. DEL CARMEN	Horómetro:	HRS

***SE FORRA EL MONTACARGAS PARA EMPEZAR A PINTAR**





Empresa:	COSESI	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0288	N. Orden:	KAUF3616	Fecha:	08/06/2024
Equipo:	CATERPILAR	Modelo:	DP40K2	Serie:	AT19C10233	Ubicación:	CD. DEL CARMEN	Horómetro:	HRS

*APLICACIÓN DE PINTURA





Empresa:	COSESI	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0288	N. Orden:	KAUF3616	Fecha:	08/06/2024
Equipo:	CATERPILAR	Modelo:	DP40K2	Serie:	AT19C10233	Ubicación:	CD. DEL CARMEN	Horómetro:	HRS

*APLICACIÓN DE PINTURA





Empresa:	COSESI	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0288	N. Orden:	KAUF3616	Fecha:	08/06/2024
Equipo:	CATERPILAR	Modelo:	DP40K2	Serie:	AT19C10233	Ubicación:	CD. DEL CARMEN	Horómetro:	HRS

*APLICACIÓN DE PINTURA EN MÁSTIL





Empresa:	COSESI	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0288	N. Orden:	KAUF3616	Fecha:	08/06/2024
Equipo:	CATERPILAR	Modelo:	DP40K2	Serie:	AT19C10233	Ubicación:	CD. DEL CARMEN	Horómetro:	HRS

*** SE PINTA TODO EL MONTACARGAS, DETALLANDO CADA ÁREA**





Empresa:	COSESI	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0288	N. Orden:	KAUF3616	Fecha:	08/06/2024
Equipo:	CATERPILAR	Modelo:	DP40K2	Serie:	AT19C10233	Ubicación:	CD. DEL CARMEN	Horómetro:	HRS

*** SE CONCLUYE EL TRABAJO DE DETALLADO Y PINTURA**

