



Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-30	N. Orden:	INT411	Fecha:	03/07/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-01	Serie:	H2X393A03426	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	17,618.2 H

“ENTREGA DE EQUIPO MONT-30”

***HORQUILLAS Y PORTAHORQUILLAS**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-30	N. Orden:	INT411	Fecha:	03/07/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-01	Serie:	H2X393A03426	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	17,618.2 H


***REVISIÓN DE LUCES**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-30	N. Orden:	INT411	Fecha:	03/07/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-01	Serie:	H2X393A03426	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	17,618.2 H

***SE HACEN PRUEBA LA EQUIPO AL RECIBIRLO**





MONT-30

Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-30	N. Orden:	INT411	Fecha:	03/07/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-01	Serie:	H2X393A03426	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	17,618.2 H

***HORÓMETRO**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-30	N. Orden:	INT411	Fecha:	03/07/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-01	Serie:	H2X393A03426	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	17,618.2 H

*SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR






MONT-30

Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-30	N. Orden:	INT411	Fecha:	03/07/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-01	Serie:	H2X393A03426	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	17,618.2 H

*BATERÍA DEL MONTACARGAS





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-30	N. Orden:	INT411	Fecha:	03/07/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-01	Serie:	H2X393A03426	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	17,618.2 H

***REEMPLAZO DE JUNTA DE TAPA DE PUNTERÍAS**





MONT-30

Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-30	N. Orden:	INT411	Fecha:	03/07/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-01	Serie:	H2X393A03426	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	17,618.2 H

OTRAS OBSERVACIONES:

✓ SE PONE TORNILLO EN TAPA DE PUNTERÍA.

✓ SE RELLENO 3 LTS DE ACEITE HIDRÁULICO.