




Empresa:	INDASA	Solicitante:	EDUARDO	Código QR:	VHSA-0254	N. Orden:	KAUF3706	Fecha:	05/07/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG30N	Serie:	AF13G00594	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	7,382.8 HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 750 HR”

*DRENADO Y SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	INDASA	Solicitante:	EDUARDO	Código QR:	VHSA-0254	N. Orden:	KAUF3706	Fecha:	05/07/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG30N	Serie:	AF13G00594	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	7,382.8 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	INDASA	Solicitante:	EDUARDO	Código QR:	VHSA-0254	N. Orden:	KAUF3706	Fecha:	05/07/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG30N	Serie:	AF13G00594	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	7,382.8 HRS


*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





Empresa:	INDASA	Solicitante:	EDUARDO	Código QR:	VHSA-0254	N. Orden:	KAUF3706	Fecha:	05/07/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG30N	Serie:	AF13G00594	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	7,382.8 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	INDASA	Solicitante:	EDUARDO	Código QR:	VHSA-0254	N. Orden:	KAUF3706	Fecha:	05/07/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG30N	Serie:	AF13G00594	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	7,382.8 HRS


*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	INDASA	Solicitante:	EDUARDO	Código QR:	VHSA-0254	N. Orden:	KAUF3706	Fecha:	05/07/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG30N	Serie:	AF13G00594	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	7,382.8 HRS

*LUBRICACIÓN DE CADENAS





Empresa:	INDASA	Solicitante:	EDUARDO	Código QR:	VHSA-0254	N. Orden:	KAUF3706	Fecha:	05/07/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG30N	Serie:	AF13G00594	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	7,382.8 HRS

***HORÓMETRO**





Empresa:	INDASA	Solicitante:	EDUARDO	Código QR:	VHSA-0254	N. Orden:	KAUF3706	Fecha:	05/07/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG30N	Serie:	AF13G00594	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	7,382.8 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- MANGUERAS DE DESPLAZADOR DAÑADAS.