



Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:		Código QR:	MONT-22	N. Orden:	INT356	Fecha:	06/06/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.OXT	Serie:	D466R03238P	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	13,950.4 H

*EVIDENCIA DEL SERVICIO



ORDEN DE TRABAJO
Distribuidora y Servicios Kaufmann S.A de C.V.
Calle la Jagua, S/N. Jose Maria Pino Suarez, Centro, Tabasco.
Cel: 993 393 8828
Mail: administracion@Kaufmann.mx

DATOS GENERALES			
Nº de Orden:	INT356	Nº de cotización:	
Empresa:	KAUFMANN	Fecha:	06/06/2024
Solicitante:		Código QR:	MONT-22
		Tipo de servicio:	CORRECTIVO

DATOS DEL EQUIPO			
Marca:	HYSTER	No. Economico / Ubicación:	MONT-22 TALLER
Modelo:	H3.OXT	Capacidad:	3 TON
Serie:	D466R03238P	Horómetro / Km:	13950.4h

FALLA REPORTADA

1 REPARACIONES VARIAS

ACTIVIDADES A REALIZAR

Pos	Cantidad	Unidad	Descripción
1	1	SERV	REEMPLAZO DE BALATAS CRISTALIZADAS
2	1	SERV	REEMPLAZO DE RETEN INTERIOR DE MAZA DELANTERA
3	1	SERV	REQUIERE RECTIFICADO DE TAMBOR (LUAR EN SU CASO)
4	1	SERV	REEMPLAZO DE KIT DE HERRAJES DAÑADOS
5	1	SERV	REVISIÓN Y NIVELADO DE TODOS LOS FLUIDOS
6	1	SERV	LAVADO Y LUBRICADO
7	1	SERV	ENGASADO DE MASTIL
8	1	SERV	REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL
9	1	SERV	REEMPLAZO DE LLANTAS DELANTERAS
10	1	SERV	FUGA POR MANGUERA DE DESPLAZADOR (REVISIÓN Y REPARACIÓN)

REFACCIONES A UTILIZAR

Pos	Cantidad	Unidad	Descripción
1	2	PZA	BALATAS CRISTALIZADAS
2	2	PZA	RETEN INTERIOR DE MAZA DELANTERA
3	1	PZA	KIT DE HERRAJES DAÑADOS
4	1	LTS	ACEITE DE DIFERENCIAL
5	2	PZA	LLANTAS DELANTERAS

OBSERVACIONES

- Puerto de vaciado no funciona.
- Desajuste de carro portaherrajas.
- Fuga de aceite de transmisión
- Culaviera rota de lado izquierdo (travesera)
- Falso contacto en claxon.
- Hay algo en perno de terminal de dirección lado izquierdo.

No se recibe unidad por fallas.

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

FECHA DEL SERVICIO REALIZADO			
06	DIA	06	MES
20	AÑO	20	AÑO
NOMBRE		AUXILIAR	
FIRMA		FIRMA	



Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:		Código QR:	MONT-22	N. Orden:	INT356	Fecha:	06/06/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.OXT	Serie:	D466R03238P	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	13,950.4 H

*EVIDENCIA DEL SERVICIO



ORDEN DE TRABAJO
Distribuidora y Servicios Kaufmann S.A de C.V.
Calle la Jagua, S/N. Jose Maria Pino Suarez, Centro, Tabasco.
Cel: 993 393 8828
Mail: administracion@Kaufmann.mx

DATOS GENERALES			
N° de Orden:	INT356	N° de cotización:	
Empresa:	KAUFMANN	Fecha:	13/06/2024
Solicitante:		Código QR:	MONT-22
		Tipo de servicio:	CORRECTIVO

DATOS DEL EQUIPO			
Marca:	HYSTER	No. Economico /	MONT-22 TALLER
Modelo:	H3.OXT	Ubicación:	
Serie:	D466R03238P	Capacidad:	3 TON
		Horómetro / Km:	

FALLA REPORTADA	
1	REPARACIONES VARIAS

ACTIVIDADES A REALIZAR			
Pos	Cantidad	Unidad	Descripción
1	1	SERV	REEMPLAZO DE BALATAS
2	1	SERV	REEMPLAZO DE RETEN INTERIOR DE MAZA DELANTERA
3	1	SERV	REQUIERE RECTIFICADO DE TAMBOR (LJAR EN SU CASO)
4	1	SERV	REEMPLAZO DE KIT DE HERRAJES DAÑADOS
5	1	SERV	REVISIÓN Y NIVELADO DE TODOS LOS FLUIDOS
6	1	SERV	LAVADO Y LUBRICADO
7	1	SERV	ENGASADO DE MASTIL
8	1	SERV	REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL
10	1	SERV	FUGA POR MANGUERA DE DESPLAZADOR (REVISIÓN Y REPARACIÓN)

REFACCIONES A UTILIZAR			
Pos	Cantidad	Unidad	Descripción
1	2	PZA	BALATAS
2	2	PZA	RETEN INTERIOR DE MAZA DELANTERA
3	2	PZA	KIT DE HERRAJES
4		LTS	ACEITE DE DIFERENCIAL

OBSERVACIONES

1pza aceite de transmision

FECHA DEL SERVICIO REALIZADO			
DÍA	MES	AÑO	
NOMBRE			
FIRMA			

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE