



Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0291	N. Orden:	KAUF3636	Fecha:	06/07/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25	Serie:	5AM08054	Ubicación:	ALMACEN CENTRAL	Horómetro:	HRS


*INSTALACIÓN DE BASE DEL CARBURADOR





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0291	N. Orden:	KAUF3636	Fecha:	06/07/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25	Serie:	5AM08054	Ubicación:	ALMACEN CENTRAL	Horómetro:	HRS

*** SE REALIZAN PRUEBAS AL CARBURADOR**





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0291	N. Orden:	KAUF3636	Fecha:	06/07/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25	Serie:	5AM08054	Ubicación:	ALMACEN CENTRAL	Horómetro:	HRS

*INSTALACIÓN DE CARBURADOR





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0291	N. Orden:	KAUF3636	Fecha:	06/07/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25	Serie:	5AM08054	Ubicación:	ALMACEN CENTRAL	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE MANGUERA DE ALTA PRESIÓN





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0291	N. Orden:	KAUF3636	Fecha:	06/07/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25	Serie:	5AM08054	Ubicación:	ALMACEN CENTRAL	Horómetro:	HRS


*REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0291	N. Orden:	KAUF3636	Fecha:	06/07/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25	Serie:	5AM08054	Ubicación:	ALMACEN CENTRAL	Horómetro:	HRS

*SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0291	N. Orden:	KAUF3636	Fecha:	06/07/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25	Serie:	5AM08054	Ubicación:	ALMACEN CENTRAL	Horómetro:	HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE SERVICIO A FRENOS Y LIMPIEZA PARA VERIFICAR ESTADO DE VIDA DE LAS BALATAS, YA QUE ESTÁN PEGADAS.